


# PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

## FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

### I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 4.10.01
Designação	Tanques e Ermida de São João
Categoria	Tipologia
04 - Espaços Verdes de Equipamentos	Espaços Verdes de Edifícios Religiosos



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Temporário	Não	São Gonçalo de Lagos

### II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	3 419
-----------------	-------

### III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

<b>Coberto Arbóreo</b>	Área total (m2)	279,7
	Espécies predominantes	<i>Araucaria heterophylla</i> / <i>Celtis australis</i> / <i>Ficus carica</i> / <i>Ficus elastica</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
<b>Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento</b>	Área total (m2)	878,6
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Arbutus unedo</i> / <i>Cordyline australis</i> / <i>Laurus nobilis</i> / <i>Nerium oleander</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus sp.</i> / <i>Crassula ovata</i> / <i>Lavandula sp.</i> / <i>Pelargonium sp.</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
<b>Prados e Relvados</b>	Área total (m2)	822,4
	Estado fitossanitário global	Razoável

### IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

<b>Pavimentos</b>	Área total pavimentada (m2)	1 718,0
	Tipos de pavimento	Cubo de calcário / Calçada de pedra irregular de calcário / Pavê rectangular
	Estado de conservação	Bom
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	Mal definidos (falta de guia de contenção do cubo de calcário)
<b>Revestimento de Solo</b>	Área total (m2)	0,0
	Tipos de revestimento	-

<b>Estruturas Construídas</b>	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Muros / Tanques / Antigo engenho
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável

#### V. REGA E MANUTENÇÃO

<b>Tipologias de Rega</b>	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	73,6
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	872,3
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	761,5

<b>Consumos de Água</b>	<i>Volume total anual (m3)</i>	0,0
	<i>Custo total anual (€)</i>	0,0

<b>Origem da Água para Rega</b>	<i>Origem</i>	Sem informação
---------------------------------	---------------	----------------

<b>Programadores e Controladores</b>	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-

<b>Caixas de Rega</b>	<i>Quantidade (n.º)</i>	1
-----------------------	-------------------------	---

<b>Tubagem</b>	<i>Diâmetros</i>	-
----------------	------------------	---

#### VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Existência de 1 contador de água.  
As estruturas construídas (passeios e tanques) encontram-se em mau estado de conservação.