PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

LG 5.5.01 N.º de Inventário

Designação **EN125 - Canteiros Parque Autocaravanas**

Categoria

05 - Infraestrutura Viária, Rotundas, Separadores e Canteiros Ferroviária e Pedonal





Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2) 3 120

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo Área total (m2) 1 080,0 Espécies predominantes Celtis australis / Ceratonia siliqua / Olea europaea / Pinus pinea / Populus sp. / Prunus amygdalus Estado fitossanitário global Razoável Arborização em caldeiras N.A. Coberto Arbustivo, Área total (m2) 293,0 Subarbustivo e Herbáceo de Espécies arbustivas Nerium oleander / Rosmarinus officinalis 'Prostratus' Revestimento predominantes Espécies subarbustivas e Cotoneaster horizontalis herbáceas predominantes Estado fitossanitário global Razoável

Adequação do coberto Coberto insuficiente

Área de espaços naturalizados 732,0

ou inacessíveis

Prados e Relvados Área total (m2) 2 828,0 Estado fitossanitário global Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	0,0
	Tipos de pavimento	-
	Estado de conservação	N.A.
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	-
Revestimento de Solo	Área total (m2)	0,0
	Tinos de revestimento	-

Estruturas Construídas	Tipos de estruturas construídas	-		
	Estado de conservação	N.A.		
V. REGA E MANUTENÇÃO				
Tipologias de Rega	Área de rega por aspersão ou pulverização	0,0		
	Área com rega localizada (gota- a-gota)	357,9		
	Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro	2 763,5		
Consumos de Água	Volume total anual (m3)	-		
	Custo total anual (€)	-		
Origem da Água para Rega	Origem	Sem informação		
Programadores e	Sistema de controlo central	Não		
Controladores	Quantidade de programadores no local (n.º)	0		
Caixas de Rega	Quantidade (n.º)	0		
Tubagem	Diâmetros	-		
VII QUEDAS ODSEDIVAÇÃES				

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

- Existência de elementos vegetais (árvores e arbustos) mortos necessidade de sustitução.
- Observou-se a existência do sistema de rega (rega localizada no estrato arbustivo e/ou subarbustivo, e em alguns dos exemplares arbóreos ("tubo em anel").
- Não foi possível observar o correto funcionamento do sistema de rega.