

PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.5.32
Designação	Rua da Escola Secundária
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Rotundas, Separadores e Canteiros



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	437
-----------------	-----

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	309,7
	Espécies predominantes	<i>Celtis australis</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	Subdimensionada
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	0,0
	Espécies arbustivas predominantes	-
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	-
	Estado fitossanitário global	N.A.
	Adequação do coberto	N.A.
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	436,8
	Estado fitossanitário global	Mau

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	0,0
	Tipos de pavimento	-
	Estado de conservação	N.A.
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	-
Revestimento de Solo	Área total (m2)	0,0
	Tipos de revestimento	-

Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	436,8

Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-

Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
---------------------------------	---------------	----------------

Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	0

Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	0
-----------------------	-------------------------	---

Tubagem	<i>Diâmetros</i>	-
----------------	------------------	---

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Canteiro com possibilidade de acomodar novas plantações (aumento do coberto arbustivo e subarbustivo).

Algumas áreas de pavimento encontra-se em mau estado de conservação (rompimento de lancil e pavimento por parte das raízes dos elementos arbóreos existentes)