


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

| | |
|---|--|
| N.º de Inventário | LG 5.5.66 |
| Designação | Rotundas na EN125 e EM534/Rua D. Maria |
| Categoria | Tipologia |
| 05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal | Rotundas, Separadores e Canteiros |



| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Horário de Funcionamento | Vigilância/Segurança | Freguesia |
| Permanente | Não | São Gonçalo de Lagos |

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

| | |
|-----------------|-------|
| Área Total (m2) | 1 167 |
|-----------------|-------|

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

| | | |
|---|--|---|
| Coberto Arbóreo | Área total (m2) | 195,8 |
| | Espécies predominantes | <i>Chamaerops humilis</i> / <i>Dracaena draco</i> / <i>Olea europaea</i> / <i>Trachycarpus fortunei</i> / <i>Washingtonia robusta</i> / <i>Zelkova serrata</i> |
| | Estado fitossanitário global | Bom |
| | Arborização em caldeiras | N.A. |
| Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento | Área total (m2) | 628,5 |
| | Espécies arbustivas predominantes | <i>Abelia grandiflora</i> / <i>Nerium oleander</i> |
| | Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes | <i>Agapanthus umbellatus</i> / <i>Concolcus creorum</i> / <i>Cotoneaster horizontalis</i> / <i>Festuca glauca</i> / <i>Gaura lindheimeri</i> / <i>Juniperus squamata</i> / <i>Lonicera japonica</i> / <i>Osteospermum sp.</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i> / <i>Rosmarinus officinalis 'Prostratus'</i> / <i>Tulbaghia violace</i> |
| | Estado fitossanitário global | Bom |
| | Adequação do coberto | Compasso de plantação adequado |
| | Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2) | 0,0 |
| Prados e Relvados | Área total (m2) | 0,0 |
| | Estado fitossanitário global | Bom |

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

| | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------|
| Pavimentos | Área total pavimentada (m2) | 65,1 |
| | Tipos de pavimento | Cubo de calcário |
| | Estado de conservação | Bom |

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|
| | <i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i> | Bem definidos |
| Revestimento de Solo | <i>Área total (m2)</i> | 473,4 |
| | <i>Tipos de revestimento</i> | Casca de pinheiro / Gravilha |
| Estruturas Construídas | <i>Tipos de estruturas construídas</i> | - |
| | <i>Estado de conservação</i> | N.A. |

V. REGA E MANUTENÇÃO

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| Tipologias de Rega | <i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i> | 0,0 |
| | <i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i> | 628,5 |
| | <i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i> | 0,0 |
| Consumos de Água | <i>Volume total anual (m3)</i> | - |
| | <i>Custo total anual (€)</i> | - |
| Origem da Água para Rega | <i>Origem</i> | Sem informação |
| Programadores e Controladores | <i>Sistema de controlo central</i> | Não |
| | <i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i> | - |
| Caixas de Rega | <i>Quantidade (n.º)</i> | 3 |
| Tubagem | <i>Diâmetros</i> | - |

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Observou-se a existência de armadilhas para insectos.