


Recolha de Produtos: “Bicicletas E-ACTV 900, modelos: LF and HF / LD920e LF / LD940e HF”

A Direção-Geral do Consumidor (DGC)** recebeu uma comunicação sobre uma *Recolha de Produtos* relativa às “**Bicicletas E-ACTV 900, modelos: LF and HF / LD920e LF / LD940e HF**” por ter sido detetado “(...) **um defeito no software do motor de algumas bicicletas, que pode provocar um movimento aleatório dos pedais para trás, durante a utilização.**”:



É necessário consultar a versão do software do motor para saber se a bicicleta é afetada.

Versão não conforme: 8.2

Referências:

4724119 E-ACTV 900 HF
SAND - L

4724120 E-ACTV 900 HF
SAND - M

4724121 E-ACTV 900 HF
SAND - XL

4603059 E-ACTV 900 LF
DARK GREEN - L

4603058 E-ACTV 900 LF
DARK GREEN - M

4603057 E-ACTV 900 LF
DARK GREEN - S

4603056 E-ACTV 900 LF
LIGHT GREY - L

4603055 E-ACTV 900 LF
LIGHT GREY - M

4603054 E-ACTV 900 LF
LIGHT GREY - S

	5393864 E-LD 940 LF - L/XL
	5393865 E-LD 940 LF - S/M
	4429399 E-LD 920 MF M
	4429398 E-LD 920 MF S
	4855832 E-LD 920 MF L

O operador económico indica, ainda, que os clientes que adquiriram as **“bicicletas com a versão do software 8.2”** devem interromper de imediato a sua utilização e entregar as mesmas para reparação no serviço pós-venda Decathlon.

Toda a informação sobre a presente recolha pode ser consultada no seguinte sítio de Internet:

<https://cdn.decathlon.pt/files/PT-Recall-L250327-L250328-store-poster-bicicleta-electrica.pdf>