


# PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

## FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

### I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 1.4.2
Designação	Ginásio ao Ar Livre - Bairro Operário
Categoria	Tipologia
01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio	Espaços de Jogo e Recreio



#### Freguesia

São Gonçalo de Lagos

### II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	616
-----------------	-----

### III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

<b>Coberto Arbóreo</b>	Área total (m2)	195,0
	Espécies predominantes	<i>Celtis australis</i> / <i>Fraxinus excelsior</i> / <i>Ligustrum japonicum</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
<b>Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento</b>	Área total (m2)	124,2
	Espécies arbustivas predominantes	
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	
	Estado fitossanitário global	Razoável
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
<b>Prados e Relvados</b>	Área total (m2)	0,0
	Estado fitossanitário global	N.A.

**IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS**

<b>Pavimentos</b>	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	491,8
	<i>Tipos de pavimento</i>	Cubo de calcário / Betuminoso
	<i>Estado de conservação</i>	Mau
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
<b>Inertes de Revestimento</b>	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de inertes</i>	-
<b>Estruturas Construídas</b>	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Muros / Vedações
	<i>Estado de conservação</i>	Bom

**V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO**

<b>Equipamentos e Serviços</b>	<i>Tipo</i>	Parque infantil /Ginásio ao ar livre
<b>Mobiliário</b>	<i>Tipo</i>	Mobiliário de ginásio
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
<b>Iluminação Pública</b>	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
<b>Sinalética e Informação</b>	<i>Painéis informativos</i>	Adequados

**VI. REGA E MANUTENÇÃO**

<b>Tipologias de Rega</b>	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota)</i>	129,7
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro</i>	0,0

**VII. ACESSIBILIDADE**

<b>Acessibilidade dentro do Espaço Verde</b>	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Na totalidade
--	---	---------------

**VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES**

Está em falta o pavimento de borracha, amortecedor de impactos, do parque infantil