


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 1.1.02
Designação	Baluarto Santo António do Coronheiro
Categoria	Tipologia
01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio	Parques Urbanos



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	11 955
-----------------	--------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	3 515,0
	Espécies predominantes	<i>Ceratonia siliqua</i> / <i>Cupressus sempervirens sempervirens</i> / <i>Ficus carica</i> / <i>Olea europaea</i> / <i>Platanus hybrida</i> / <i>Prunus amygdalus</i> / <i>Pinus pinea</i> / <i>Schinus molle</i> / <i>Washingtonia filifera</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	Subdimensionada
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	592,5
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Berberis thunbergii</i> / <i>Coronilla valentina glauca</i> / <i>Crataegus angustifolia</i> / <i>Kerria japonica</i> / <i>Lonicera sp.</i> / <i>Nerium oleander</i> / <i>Spiraea cantoniensis</i> / <i>Tamarix gallica</i> / <i>Wisteria sinensis</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus umbellatus</i> / <i>Ajuga reptans atropurpurea</i> / <i>Dimorphoteca ecklonis</i> / <i>Festuca glauca</i> / <i>gazania sp.</i> / <i>Hosta crispula</i> / <i>Kniphofia uvaria</i> / <i>Lavandula spica</i> / <i>Mesenbrianthemum roseum</i> / <i>Primula acaulis</i> / <i>Pelargonium peltatum</i> / <i>Pelargonium zonale</i> / <i>Stachys lanata</i> / <i>Thymus serpyllum "Coccineus"</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	-	
Prados e Relvados	Área total (m2)	8 940,2
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	2 422,3
------------	-----------------------------	---------

	<i>Tipos de pavimento</i>	Calçada de Calcário e de Basalto / Pavimento EPDM (Parque Infantil)
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos

Revestimento de Solo	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	-

Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Escadas / Muros / Pérgolas
	<i>Estado de conservação</i>	Bom

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

Equipamentos e Serviços	<i>Tipo</i>	Parque infantil
--------------------------------	-------------	-----------------

Mobiliário	<i>Tipo</i>	Bancos / Papeleiras / Pontos de recolha diferenciada / Bebedouros
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável

Iluminação Pública	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom

Sinalética e Informação	<i>Painéis informativos</i>	Insuficientes
--------------------------------	-----------------------------	---------------

VI. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	3 284,9
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	592,5
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	5 655,3

Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-

Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
---------------------------------	---------------	----------------

Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	-
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-

Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	4,0
-----------------------	-------------------------	-----

Tubagem	<i>Diâmetros (mm)</i>	-
----------------	-----------------------	---

VII. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade ao Espaço Verde	<i>Estacionamento automóvel</i>	Não
		Grátis
	<i>Transportes públicos</i>	Sim

Acessibilidade dentro do Espaço Verde	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Parcialmente
--	---	--------------

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Algumas zonas de pavimento carecem de limpeza de ervas daninhas. Pavimento de parque infantil (EPDM) carece de substituição.