PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário LG 1.1.04

Designação Parque em Porto de Mós

Categoria Tipologia

01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio

Parques Urbanos





| Horário de Funcionamento | Vigilância/Segurança | Freguesia |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Permanente | Não | São Gonçalo de Lagos |

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2) 15 520

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

| III. CODERTORA E REVESTIIVIENTO VEGETAL | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Coberto Arbóreo | Área total (m2) Espécies predominantes Estado fitossanitário global Arborização em caldeiras | 2 308,4 Acacia sp. / Casuarina equisetifolia / Ceratonia siliqua / Cupressus x leylandii / Cupressus sempervirens / Ficus carica / Ginkgo biloba / Pinus pinea Bom N.A. | | |
| Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento | Área total (m2) Espécies arbustivas predominantes Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes Estado fitossanitário global Adequação do coberto Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2) | 3 294,1 Myrtus communis / Nerium oleander / Teucrium fruticans Hedera helix / Pistascia lentiscus / Rosmarinus officinalis / Rosmarinus officinalis 'Prostratus' Bom Compasso de plantação adequado | | |
| Prados e Relvados | Área total (m2) | 8 247,6 | | |

Bom

Estado fitossanitário global

| IV. | IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| Pavimentos | Área total pavimentada (m2) | 3 474,1 | | | |
| | Tipos de pavimento | Betuminoso / Saibro / Cubo de Calcário / EPDM (Parque Infantil) | | | |
| | Estado de conservação | Bom | | | |
| | Delimitação/ Contenção de | Bem definidos | | | |
| Revestimento de Solo | pavimentos Área total (m2) | 701.0 | | | |
| kevestimento de 3010 | Tipos de revestimento | 504,2 | | | |
| Estruturas Construídas | Tipos de estruturas construídas | | | | |
| | | Escadas / Muros / Ponte de Madeira / Vedações | | | |
| | Estado de conservação | Bom | | | |
| | _ | ÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO | | | |
| Equipamentos e Serviços | Tipo | Campo de Jogos / Parque Infantil / Parque de Merendas | | | |
| Mobiliário | Tipo | Bancos / Papeleiras | | | |
| | Estado de conservação | Bom | | | |
| lluminação Pública | Tipo | Candeeiros públicos | | | |
| | Estado de conservação | Bom | | | |
| Sinalética e Informação | Painéis informativos | Adequados | | | |
| VI. REGA E MANUTENÇÃO | | | | | |
| Tipologias de Rega | Área de rega por aspersão ou pulverização (m2) | 0,0 | | | |
| | Área com rega localizada (gota- | 1 568,9 | | | |
| | a-gota) (m2) | | | | |
| | Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2) | 9 053,0 | | | |
| Consumos de Água | Volume total anual (m3) | - | | | |
| | Custo total anual (€) | - | | | |
| Origem da Água para Rega | Origem | Sem informação | | | |
| Programadores e | Sistema de controlo central | - | | | |
| Controladores | Quantidade de programadores | | | | |
| | no local (n.º) | - | | | |
| Caixas de Rega | Quantidade (n.º) | 1,0 | | | |
| Tubagem | Diâmetros (mm) | - | | | |
| VII. ACESSIBILIDADE | | | | | |
| Acessibilidade ao Espaço | Estacionamento automóvel | Sim | | | |
| Verde | | Grátis | | | |
| | Transportes públicos | Sim | | | |
| Acessibilidade dentro do Espaço Verde | Acessibilidade a cadeiras de rodas | Parcialmente | | | |
| VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES | | | | | |
| Time of the control o | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |