


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 1.2.02
Designação	Jardim na Avenida Dom Sebastião
Categoria	Tipologia
01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio	Jardins Públicos



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	2 036
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	635,2
	Espécies predominantes	<i>Araucaria heterophylla</i> / <i>Celtis australis</i> / <i>Eriobotrya japonica</i> / <i>Grevillea robusta</i> / <i>Jacaranda mimosifolia</i> / <i>Phoenix canariensis</i> / <i>Washingtonia robusta</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	Adequada
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	-
	Espécies arbustivas predominantes	-
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	-
	Estado fitossanitário global	N.A.
	Adequação do coberto	N.A.
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	-
Prados e Relvados	Área total (m2)	926,1
	Estado fitossanitário global	Razoável

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	1 082,4
	<i>Tipos de pavimento</i>	Pavê Hexagonal
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
Revestimento de Solo	<i>Área total (m2)</i>	27,5
	<i>Tipos de revestimento</i>	-
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

Equipamentos e Serviços	<i>Tipo</i>	-
Mobiliário	<i>Tipo</i>	Bancos / Dispensador de sacos para dejetos caninos
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
Iluminação Pública	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Sinalética e Informação	<i>Painéis informativos</i>	Ausentes

VI. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	926,1
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0
Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-
Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	4,0
Tubagem	<i>Diâmetros (mm)</i>	-

VII. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade ao Espaço Verde	<i>Estacionamento automóvel</i>	Sim
		Grátis
	<i>Transportes públicos</i>	Sim
Acessibilidade dentro do Espaço Verde	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Na totalidade

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Observaram-se dois (2) contadores de água.

Verificam-se algumas áreas com o pavimento degradado devido ao rompimento das raízes dos elementos arbóreos existentes.