


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 1.2.08
Designação	Jardim na Rua José António F. Brak Lamy
Categoria	Tipologia
01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio	Jardins Públicos



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	4 192
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	1 359,3
	Espécies predominantes	<i>Casuarina equisetifolia</i> / <i>Celtis australis</i> / <i>Cupressus sempervirens</i> / <i>Jacaranda mimosifolia</i> / <i>Phoenix canariensis</i> / <i>Prunus dulcis</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	2 498,1
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Abelia grandiflora</i> / <i>Arbutus unedo</i> / <i>Laurus nobilis</i> / <i>Prunus laurocerasus</i> / <i>Viburnum tinus</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus sp.</i> / <i>Lanata camara</i> / <i>Lonicera sp.</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	1 045,0
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	648,9
	<i>Tipos de pavimento</i>	Cubo de calcário
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Mal definidos (guia de contenção em falta em algumas áreas de transição para terreno natural)
Revestimento de Solo	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	-
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Muros
	<i>Estado de conservação</i>	Bom

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

Equipamentos e Serviços	<i>Tipo</i>	-
Mobiliário	<i>Tipo</i>	Bancos / Papeleiras
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Iluminação Pública	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Sinalética e Informação	<i>Painéis informativos</i>	Ausentes

VI. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	1 045,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	2 498,1
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0
Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-
Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	3,0
Tubagem	<i>Diâmetros (mm)</i>	-

VII. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade ao Espaço Verde	<i>Estacionamento automóvel</i>	Sim
		Grátis
	<i>Transportes públicos</i>	Não
Acessibilidade dentro do Espaço Verde	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Na totalidade

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Observou-se a existência de um (1) contador de água.