


# PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

## FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

### I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 1.2.10
Designação	Jardim na Marina de Lagos
Categoria	Tipologia
01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio	Jardins Públicos



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

### II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	1 371
-----------------	-------

### III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

<b>Coberto Arbóreo</b>	Área total (m2)	641,6
	Espécies predominantes	<i>Cupressus sempervirens</i> / <i>Washingtonia robusta</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	Adequada
<b>Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento</b>	Área total (m2)	967,3
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Agave americana</i> / <i>Agave attenuata</i> / <i>Aloe arborescens</i> / <i>Juniperus sp.</i> / <i>Phormium tenax</i> / <i>Pittosporum tobira</i> / <i>Yucca sp.</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Festuca glauca</i> / <i>Gazania rigens</i> / <i>Osteospermum sp.</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Compasso de plantação adequado
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
<b>Prados e Relvados</b>	Área total (m2)	0,0
	Estado fitossanitário global	N.A.

**IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS**

<b>Pavimentos</b>	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	403,7
	<i>Tipos de pavimento</i>	Cubo de calcário / Gravelha
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos / Mal definidos (falta de contenção de gravelha).
<b>Revestimento de Solo</b>	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	-
<b>Estruturas Construídas</b>	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

**V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO**

<b>Equipamentos e Serviços</b>	<i>Tipo</i>	-
<b>Mobiliário</b>	<i>Tipo</i>	Bancos / Estacionamento para bicicletas / Papeleiras /
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
<b>Iluminação Pública</b>	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
<b>Sinalética e Informação</b>	<i>Painéis informativos</i>	Ausentes

**VI. REGA E MANUTENÇÃO**

<b>Tipologias de Rega</b>	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	967,3
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0
<b>Consumos de Água</b>	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
<b>Origem da Água para Rega</b>	<i>Origem</i>	Sem informação
<b>Programadores e Controladores</b>	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-
<b>Caixas de Rega</b>	<i>Quantidade (n.º)</i>	-
<b>Tubagem</b>	<i>Diâmetros (mm)</i>	-

**VII. ACESSIBILIDADE**

<b>Acessibilidade ao Espaço Verde</b>	<i>Estacionamento automóvel</i>	Sim
		Grátis
	<i>Transportes públicos</i>	Sim
<b>Acessibilidade dentro do Espaço Verde</b>	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Na totalidade

**VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES**

--