

PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

| | |
|---|------------------------------------|
| N.º de Inventário | LU 1.2.01 |
| Designação | Urbanização Mata Porcas - Jardim I |
| Categoria | Tipologia |
| 01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio | Jardins Públicos |



| | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Horário de Funcionamento | Vigilância/Segurança | Freguesia |
| Permanente | Não | Luz |

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

| | |
|-----------------|-------|
| Área Total (m2) | 4 394 |
|-----------------|-------|

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

| | | |
|---|--|--|
| Coberto Arbóreo | Área total (m2) | 139,8 |
| | Espécies predominantes | <i>Callistemon citrinus</i> / <i>Melia azedarach</i> / <i>Pinus pinea</i> |
| | Estado fitossanitário global | Bom |
| | Arborização em caldeiras | Adequada |
| Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento | Área total (m2) | 2 401,2 |
| | Espécies arbustivas predominantes | <i>Abelia grandiflora</i> / <i>Echium candicans</i> / <i>Melaleuca armillaris</i> / <i>Nerium oleander</i> / <i>Phormium tenax</i> / <i>Teucrium fruticans</i> |
| | Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes | <i>Cotoneaster sp.</i> / <i>Cuphea ignea</i> / <i>Gaura lindheimeri</i> / <i>Lantana montevidensis</i> / <i>Lavandula latifolia</i> / <i>Lonicera japonica</i> / <i>Myrtus communis</i> / <i>Osteospermum ecklonis</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i> / <i>Santolina chamaecyparissus</i> |
| | Estado fitossanitário global | Bom |
| | Adequação do coberto | Compasso de plantação adequado |
| | Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2) | 0,0 |
| Prados e Relvados | Área total (m2) | 0,0 |
| | Estado fitossanitário global | N.A. |

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| Pavimentos | <i>Área total pavimentada (m2)</i> | 1 992,8 |
| | <i>Tipos de pavimento</i> | Cubo de calcário |
| | <i>Estado de conservação</i> | Bom |
| | <i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i> | Bem definidos |
| Revestimento de Solo | <i>Área total (m2)</i> | 0,0 |
| | <i>Tipos de revestimento</i> | - |
| Estruturas Construídas | <i>Tipos de estruturas construídas</i> | - |
| | <i>Estado de conservação</i> | N.A. |

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Equipamentos e Serviços | <i>Tipo</i> | - |
| Mobiliário | <i>Tipo</i> | Papeleiras |
| | <i>Estado de conservação</i> | Bom |
| Iluminação Pública | <i>Tipo</i> | - |
| | <i>Estado de conservação</i> | N.A. |
| Sinalética e Informação | <i>Painéis informativos</i> | Ausentes |

VI. REGA E MANUTENÇÃO

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| Tipologias de Rega | <i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i> | 0,0 |
| | <i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i> | 2 401,2 |
| | <i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i> | 0,0 |
| | | |
| Consumos de Água | <i>Volume total anual (m3)</i> | - |
| | <i>Custo total anual (€)</i> | - |
| Origem da Água para Rega | <i>Origem</i> | Sem informação |
| Programadores e Controladores | <i>Sistema de controlo central</i> | Não |
| | <i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i> | - |
| Caixas de Rega | <i>Quantidade (n.º)</i> | 3,0 |
| Tubagem | <i>Diâmetros (mm)</i> | - |

VII. ACESSIBILIDADE

| | | |
|--|---|---------------|
| Acessibilidade ao Espaço Verde | <i>Estacionamento automóvel</i> | Sim |
| | | Grátis |
| | <i>Transportes públicos</i> | Sim |
| Acessibilidade dentro do Espaço Verde | <i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i> | Na totalidade |

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

| |
|--|
| |
|--|