


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

| | |
|---|-----------------------------------|
| N.º de Inventário | LG 1.3.21 |
| Designação | Praça na Rua do Baluarte |
| Categoria | Tipologia |
| 01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio | Praças Arborizadas ou Ajardinadas |



| | |
|-----------|----------------------|
| Freguesia | São Gonçalo de Lagos |
|-----------|----------------------|

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

| | |
|------------------------------|-----|
| Área Total (m ²) | 434 |
|------------------------------|-----|

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Coberto Arbóreo | Área total (m ²) | 81,7 |
| | Espécies predominantes | <i>Robinia pseudacacia</i> |
| | Estado fitossanitário global | Razoável |
| Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento | Área total (m ²) | 0,0 |
| | Espécies arbustivas predominantes | - |
| | Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes | - |
| | Estado fitossanitário global | N.A. |
| | Adequação do coberto | N.A. |
| Prados e Relvados | Área total (m ²) | 24,0 |
| | Estado fitossanitário global | |

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

| | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| Pavimentos | <i>Área total pavimentada (m2)</i> | 410,0 |
| | <i>Tipos de pavimento</i> | Cubo de calcário |
| | <i>Estado de conservação</i> | Bom |
| | <i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i> | Bem definidos |
| Inertes de Revestimento | <i>Área total (m2)</i> | 0,0 |
| | <i>Tipos de inertes</i> | - |
| Estruturas Construídas | <i>Tipos de estruturas construídas</i> | - |
| | <i>Estado de conservação</i> | N.A. |

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Equipamentos e Serviços | <i>Tipo</i> | - |
| Mobiliário | <i>Tipo</i> | - |
| | <i>Estado de conservação</i> | N.A. |
| Iluminação Pública | <i>Tipo</i> | Candeeiros públicos |
| | <i>Estado de conservação</i> | Bom |
| Sinalética e Informação | <i>Painéis informativos</i> | Ausentes |

VI. REGA E MANUTENÇÃO

| | | |
|---------------------------|---|------|
| Tipologias de Rega | <i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i> | 0,0 |
| | <i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i> | 24,0 |
| | <i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i> | 0,0 |

VII. ACESSIBILIDADE

| | | |
|--|---|---------------|
| Acessibilidade dentro do Espaço Verde | <i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i> | Na totalidade |
|--|---|---------------|

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

| |
|--|
| |
|--|