

# PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

## FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

### I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	MP 1.3.1
Designação	Praça na Rua Artistides de Sousa Mendes
Categoria	Tipologia
01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio	Praças Arborizadas ou Ajardinadas



#### Freguesia

São Gonçalo de Lagos

### II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	2 162
-----------------	-------

### III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

<b>Coberto Arbóreo</b>	Área total (m2)	944,5
	Espécies predominantes	<i>Celtis australis</i> / <i>Tipuana tipu</i>
	Estado fitossanitário global	Razoável
<b>Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento</b>	Área total (m2)	71,7
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Lantana camara</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Hedera helix</i> / <i>Osteospermum sp.</i>
	Estado fitossanitário global	Razoável
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
<b>Prados e Relvados</b>	Área total (m2)	0,0
	Estado fitossanitário global	N.A.

#### IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

<b>Pavimentos</b>	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	2 090,3
	<i>Tipos de pavimento</i>	Cubo de calcário / Cubo de basalto
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
<b>Inertes de Revestimento</b>	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de inertes</i>	-
<b>Estruturas Construídas</b>	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

#### V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

<b>Equipamentos e Serviços</b>	<i>Tipo</i>	-
<b>Mobiliário</b>	<i>Tipo</i>	Bancos / Contentores / Papeleiras / Ilha Ecológica
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
<b>Iluminação Pública</b>	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
<b>Sinalética e Informação</b>	<i>Painéis informativos</i>	Ausentes

#### VI. REGA E MANUTENÇÃO

<b>Tipologias de Rega</b>	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	71,7
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0

#### VII. ACESSIBILIDADE

<b>Acessibilidade dentro do Espaço Verde</b>	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Na totalidade
--	---	---------------

#### VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

O sistema de rega poderá estar em mau funcionamento ou obsoleto - verificou-se que as tubagens do sistema de rega (tubos da rega gota-a-gota e outros) encontram-se em mau estado de conservação (com dobras, cortes e fora dos devidos locais de rega).