

PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	MP 1.3.2
Designação	Praça na Urbanização Dunas Douradas
Categoria	Tipologia
01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio	Praças Arborizadas ou Ajardinadas



Freguesia

São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	8 032
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	1 150,4
	Espécies predominantes	<i>Celtis australis</i> / <i>Ceratonia siliqua</i> / <i>Phoenix Canariensis</i> / <i>Populus alba</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	479,9
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Callistemon citrinus</i> / <i>Nerium oleander</i> / <i>Pittosporum undulatum</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agave attenuata</i> / <i>Agave spp.</i> / <i>Carex spp.</i> / <i>Lantana montevidensis</i> / <i>Lavandula stoechas</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i> / <i>Rosmarinus officinalis 'prostratus'</i> /
	Estado fitossanitário global	Razoável
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
Prados e Relvados	Área total (m2)	498,8
	Estado fitossanitário global	Mau

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	7 053,3
	<i>Tipos de pavimento</i>	Cubo de basalto / Cubo de calcário
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
Inertes de Revestimento	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de inertes</i>	-
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Floreiras que servem como bancos de estadia
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

Equipamentos e Serviços	<i>Tipo</i>	-
Mobiliário	<i>Tipo</i>	Papeleiras
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
Iluminação Pública	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Sinalética e Informação	<i>Painéis informativos</i>	Ausentes

VI. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	978,7
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0

VII. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade dentro do Espaço Verde	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Na totalidade
--	---	---------------

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Existem algumas áreas de pavimento (junto às floreiras retangulares) em mau estado de conservação.

Observou-se a existência de tubagem de rega (gota-a-gota), mas não foi possível perceber se esta continua em funcionamento, mostrando por vezes, mau estado de conservação.

Possibilidade de aumentar o coberto arbustivo e/ou subarbustivo, ou mesmo do estrato arbóreo, através de novas plantações nas floreiras e caldeiras (de grande dimensão) existentes.