


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LU 1.5.1
Designação	Miradouro anexo à Fortaleza da Praia da Luz
Categoria	Tipologia
01 - Espaços Verdes Públicos e/ou Acessíveis de Recreio	Jardins Históricos e Culturais



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	Luz

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	1 022
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total	0,0
	Espécies predominantes	-
	Estado fitossanitário global	N.A.
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	0,0
	Espécies arbustivas predominantes	-
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	-
	Estado fitossanitário global	N.A.
	Adequação do coberto	N.A.
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	271,1
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	750,9
	<i>Tipos de pavimento</i>	Cubo de calcário / Cubo de basalto
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
Revestimento de Solo	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	-
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Estrutura cobertura / Muros
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

Equipamentos e Serviços	<i>Tipo</i>	-
Mobiliário	<i>Tipo</i>	Bancos / Papeleiras / Dispensador de sacos para dejetos caninos / Dissuasores estacionamento automóvel
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Iluminação Pública	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
Sinalética e Informação	<i>Painéis informativos</i>	Ausentes

VI. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	271,1
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0
	<i>Consumos de Água</i>	
	<i>Volume total anual (m3)</i>	0,0
	<i>Custo total anual (€)</i>	0,0
Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-
Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	1,0
Tubagem	<i>Diâmetros</i>	-

VII. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade ao Espaço Verde	<i>Estacionamento automóvel</i>	Não
		N.A.
	<i>Transportes públicos</i>	Não
Acessibilidade dentro do Espaço Verde	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Na totalidade

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Observou-se a existência de um (1) contador de água.