


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 2.2.11
Designação	Bairro 25 de Abril
Categoria	Tipologia
02 - Espaços Verdes Residenciais	Espaços Verdes Coletivos de Áreas Residenciais



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	1 951
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	1 226,1
	Espécies predominantes	<i>Araucaria heterophylla</i> / <i>Casuarina equisetifolia</i> / <i>Citrus limon</i> / <i>Cydonia oblonga</i> / <i>Eriobotrya japonica</i> / <i>Ficus carica</i> / <i>Ligustrum japonicum</i> / <i>Melia azedarach</i> / <i>Olea europaea</i> / <i>Schinus molle</i> / <i>Washingtonia robusta</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	485,3
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Agave attenuata</i> / <i>Cordyline australis</i> / <i>Lantana camara</i> / <i>Nerium oleander</i> / <i>Passiflora caerulea</i> / <i>Rosa sp.</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus sp.</i> / <i>Argyranthemum frutescens</i> / <i>Gazania rigens</i> / <i>Osteospermum ecklonis</i> / <i>Pelargonium sp.</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	1 030,4
	Estado fitossanitário global	Mau

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de pavimento</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	-
Revestimento de Solo	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	-
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Muros / Escadarias / Corrimão
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

Equipamentos e Serviços	<i>Tipo</i>	Ginásio ao ar livre
Mobiliário	<i>Tipo</i>	Bancos / Papeleiras / Dispensador de sacos para dejetos caninos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Iluminação Pública	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Sinalética e Informação	<i>Painéis informativos</i>	Adequados

VI. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	685,8
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	806,0
Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	1
Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	3
Tubagem	<i>Diâmetros</i>	Rede primária - Tubagem em PEAD PN10, Ø 32mm Rede primária - Tubagem em PEAD PN8, Ø 32mm Rede primária - Tubagem em PEAD PN8, Ø 25mm

VII. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade ao Espaço Verde	<i>Estacionamento automóvel</i>	Sim
		Grátis
	<i>Transportes públicos</i>	Não
Acessibilidade dentro do Espaço Verde	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Parcialmente

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

A informação relativa ao sistema de rega (caixas, programadores e tubagens) foi retirada do projeto de rega do projeto "Bairro 25 de Abril", do ano de 2007. Esta informação poderá estar desatualizada.