


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 2.2.14
Designação	Aglomerado habitacional na Rua D. João III
Categoria	Tipologia
02 - Espaços Verdes Residenciais	Espaços Verdes Coletivos de Áreas Residenciais



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	5043
-----------------	------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	919,0
	Espécies predominantes	<i>Eriobotrya japonica</i> / <i>Phoenix canariensis</i> / <i>Washingtonia robusta</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	918,8
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Agave americana</i> / <i>Agave attenuata</i> / <i>Aloe arborescens</i> / <i>Buxus sempervirens</i> / <i>Callistemon citrinus</i> / <i>Cordyline australis</i> / <i>Cotoneaster coriaceous</i> / <i>Melaleuca armillaris</i> / <i>Myoporum laetum</i> / <i>Nerium oleander</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus sp.</i> / <i>Crassula ovata</i> / <i>Lavandula dentata</i> / <i>Osteospermum ecklonis</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i> / <i>Solanum laciniatum</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	2 388,2
	Estado fitossanitário global	Razoável

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de pavimento</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	-
Revestimento de Solo	<i>Área total (m2)</i>	1 348,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	Gravilha
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

Equipamentos e Serviços	<i>Tipo</i>	-
Mobiliário	<i>Tipo</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.
Iluminação Pública	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Sinalética e Informação	<i>Painéis informativos</i>	Ausentes

VI. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	971,6
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	1 003,9
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	1 635,4
Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	0
Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	3,0
Tubagem	<i>Diâmetros</i>	-

VII. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade ao Espaço Verde	<i>Estacionamento automóvel</i>	Sim
		Grátis
	<i>Transportes públicos</i>	Não
Acessibilidade dentro do Espaço Verde	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Parcialmente

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Observou-se a existência de um (1) contador de água.