


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 2.2.23
Designação	Torraltinha
Categoria	Tipologia
02 - Espaços Verdes Residenciais	Espaços Verdes Coletivos de Áreas Residenciais



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m ²)	2 645
------------------------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m ²)	917,0
	Espécies predominantes	<i>Araucaria heterophylla</i> / <i>Celtis australis</i> / <i>Ceratonia siliqua</i> / <i>Eriobotrya japonica</i> / <i>Ficus carica</i> / <i>Ficus elastica</i> / <i>Grevillea robusta</i> / <i>Melia azedarach</i> / <i>Phoenix canariensis</i> / <i>Prunus dulcis</i> / <i>Robinia pseudoacacia</i> / <i>Washingtonia robusta</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	Subdimensionada
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m ²)	449,9
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Abelia grandifolia</i> / <i>Agave attenuata</i> / <i>Berberis thunbergii</i> / <i>Chamaecyparis humilis</i> / <i>Cordyline australis</i> / <i>Lantana camara</i> / <i>Melaleuca armilaris</i> / <i>Myrtus communis</i> / <i>Solanum sp.</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus sp.</i> / <i>Gazania rigens</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m ²)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m ²)	2 047,6
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	147,5
	<i>Tipos de pavimento</i>	Pavê hexagonal
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
Revestimento de Solo	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	-
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Muretes
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

Equipamentos e Serviços	<i>Tipo</i>	-
Mobiliário	<i>Tipo</i>	Bancos / Papelerias / Ilha ecológica
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Iluminação Pública	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Sinalética e Informação	<i>Painéis informativos</i>	Ausentes

VI. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	371,1
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	1 304,0
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	821,2
Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-
Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	3,0
Tubagem	<i>Diâmetros</i>	-

VII. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade ao Espaço Verde	<i>Estacionamento automóvel</i>	Sim
		Grátis
	<i>Transportes públicos</i>	Não
Acessibilidade dentro do Espaço Verde	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Na totalidade

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Existência de 1 contador de água.