

# PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

## FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

### I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LU 2.2.1
Designação	Urbanização Luz Bay Club
Categoria	Tipologia
02 - Espaços Verdes Residenciais	Espaços Verdes Coletivos de Áreas Residenciais



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	Luz

### II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m <sup>2</sup> )	4 459
------------------------------	-------

### III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

<b>Coberto Arbóreo</b>	Área total (m <sup>2</sup> )	3 251,5
	Espécies predominantes	<i>Acacia sp.</i> / <i>Cercis siliquastrum</i> / <i>Cupressus sempervirens</i> / <i>Eriobotrya japonica</i> / <i>Ficus carica</i> / <i>Jacaranda mimosifolia</i> / <i>Ligustrum japonicum</i> / <i>Olea europaea</i> / <i>Pinus pinea</i> / <i>Prunus dulcis</i> / <i>Schinus molle</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
<b>Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento</b>	Área total (m <sup>2</sup> )	294,0
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Agave americana</i> / <i>Arbutus unedo</i> / <i>Callistemon citrinus</i> / <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> / <i>Lantana camara</i> / <i>Laurus nobilis</i> / <i>Nerium oleander</i> / <i>Pistacia atlantica</i> / <i>Solandra maxima</i> / <i>Spiraea cantoniensis</i> / <i>Viburnum tinus</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Aloe arborescens</i> / <i>Aloe maculata</i> / <i>Canna indica</i> / <i>Crassula ovata</i> / <i>Hedera helix</i> / <i>Helichrysum italicum</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m <sup>2</sup> )	0,0
<b>Prados e Relvados</b>	Área total (m <sup>2</sup> )	3 718,8
	Estado fitossanitário global	Bom

**IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS**

<b>Pavimentos</b>	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	374,8
	<i>Tipos de pavimento</i>	Terra batida / Lajetas de betão / Cubo de calcário / Revestimento cerâmico
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
<b>Revestimento de Solo</b>	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	-
<b>Estruturas Construídas</b>	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Muros / Escadarias
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável

**V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO**

<b>Equipamentos e Serviços</b>	<i>Tipo</i>	-
<b>Mobiliário</b>	<i>Tipo</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.
<b>Iluminação Pública</b>	<i>Tipo</i>	Candeeiros públicos
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
<b>Sinalética e Informação</b>	<i>Painéis informativos</i>	Ausentes

**VI. REGA E MANUTENÇÃO**

<b>Tipologias de Rega</b>	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	4 012,8
<b>Consumos de Água</b>	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
<b>Origem da Água para Rega</b>	<i>Origem</i>	Sem informação
<b>Programadores e Controladores</b>	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	0
<b>Caixas de Rega</b>	<i>Quantidade (n.º)</i>	0,0
<b>Tubagem</b>	<i>Diâmetros</i>	-

**VII. ACESSIBILIDADE**

<b>Acessibilidade ao Espaço Verde</b>	<i>Estacionamento automóvel</i>	Não
		N.A.
	<i>Transportes públicos</i>	Não
<b>Acessibilidade dentro do Espaço Verde</b>	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Parcialmente

**VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES**

Presença de "hoteis" para insectos, bebedouros, passagens para ouriço-cacheiro, sementeiras de flores para os insectos polinizadores (iniciativas desenvolvidas por parte dos moradores).  
Área com os estratos vegetais em crescimento semi-livre (naturalização dos espaços verdes) e em regime de sequeiro.