


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LU 4.7.01
Designação	Colégio São Gonçalo
Categoria	Tipologia
04 - Espaços Verdes de Equipamentos	Espaços verdes de Equipamentos Escolares



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Limitado	Não	Luz

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	277
-----------------	-----

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	0,0
	Espécies predominantes	
	Estado fitossanitário global	N.A.
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	46,7
	Espécies arbustivas predominantes	Melaleuca armilaris
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	N.A.
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	230,1
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	0,0
	Tipos de pavimento	-
	Estado de conservação	N.A.
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	-
Revestimento de Solo	Área total (m2)	0,0
	Tipos de revestimento	-

Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Muros / Vedações e portões
	<i>Estado de conservação</i>	Bom

V. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	182,1
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	94,7

Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	0,0
	<i>Custo total anual (€)</i>	0,0

Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
---------------------------------	---------------	----------------

Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-

Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	-
-----------------------	-------------------------	---

Tubagem	<i>Diâmetros</i>	-
----------------	------------------	---

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Levantamento efetuado apenas com base nos dados recolhidos a partir do exterior. Sem visita às instalações.