


# PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

## FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

### I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.2.17
Designação	Avenida do Cabo Bojador
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Alamedas e árvores de arruamento



### Freguesia

São Gonçalo de Lagos

### II. CIRCULAÇÃO

Tipo	Predominantemente rodoviária
Sentidos Viários	Dois sentidos
Ocorrência de Passeios	Dois lados
Continuidades dos Passeios	Contínuo
Largura dos Passeios	> 1,2m

### III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Arborização	Um lado da via
	Espécies predominantes	Casuarina equisetifolia / Brachychiton populneus / Robinia pseudoacacia
	Dimensão média das copas	5 - 10m
	Conformação	Copa natural / Condução através de podas
	Dimensão do tronco (PAP médio)	
	Estado fitossanitário global	Razoável
	Caldeiras	Subdimensionada
	Avaliação da arborização do arruamento face ao espaço canal disponível	Suficiente na totalidade do troço

### IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS

Pavimentos de Circulação Pedonal	Tipos de pavimento	Pavê Hexagonal
	Estado de conservação	Razoável
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	Bem definidos
Pavimentos de Circulação e Estacionamento Automável	Tipos de pavimento	Betuminoso
	Estado de conservação	Bom

### VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Embora a maioria dos passeios estejam bem delimitados, existe um troço que apresenta falta de contenção do pavimento em pavê.