


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

| | |
|---|----------------------------------|
| N.º de Inventário | LG 5.2.26 |
| Designação | Rua Dr. João de Deus |
| Categoria | Tipologia |
| 05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal | Alamedas e árvores de arruamento |



Freguesia

São Gonçalo de Lagos

II. CIRCULAÇÃO

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Tipo | Predominantemente rodoviária |
| Sentidos Viários | Dois sentidos |
| Ocorrência de Passeios | Um lados |
| Continuidades dos Passeios | Contínuo |
| Largura dos Passeios | > 1,2m |

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Coberto Arbóreo | Arborização | Dois lados da via |
| | Espécies predominantes | Citrus aurantium |
| | Dimensão média das copas | 2 - 5m |
| | Conformação | Copa natural |
| | Dimensão do tronco (PAP médio) | 20 a 50 cm |
| | Estado fitossanitário global | Bom |
| | Caldeiras | Adequada |
| Avaliação da arborização do arruamento face ao espaço canal disponível | Suficiente em parte do troço | |

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
| Pavimentos de Circulação Pedonal | Tipos de pavimento | Cubo de Calcário |
| | Estado de conservação | Razoável |
| | Delimitação/ Contenção de pavimentos | Bem definidos |
| Pavimentos de Circulação e Estacionamento Automável | Tipos de pavimento | Betuminoso |
| | Estado de conservação | Bom |

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

| |
|--|
| |
|--|