


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.2.28
Designação	Rua Maria Margarida Mesquita
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Alamedas e árvores de arruamento



Freguesia
São Gonçalo de Lagos

II. CIRCULAÇÃO

Tipo	Predominantemente rodoviária
Sentidos Viários	Dois sentidos
Ocorrência de Passeios	Dois lados
Continuidades dos Passeios	Contínuo
Largura dos Passeios	> 1,2m

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Arborização	Dois lados da via
	Espécies predominantes	<i>Grevillea robusta</i>
	Dimensão média das copas	> 10m
	Conformação	Copa natural
	Dimensão do tronco (PAP médio)	> 50 cm
	Estado fitossanitário global	Bom
	Caldeiras	Subdimensionada
	Avaliação da arborização do arruamento face ao espaço canal disponível	Insuficiente

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS

Pavimentos de Circulação Pedonal	Tipos de pavimento	Pavê Hexagonal
	Estado de conservação	Razoável
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	Bem definidos
Pavimentos de Circulação e Estacionamento Automável	Tipos de pavimento	Betuminoso
	Estado de conservação	Bom

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

--