


# PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

## FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

### I. INFORMAÇÃO GERAL

<b>N.º de Inventário</b>	LG 5.2.51
<b>Designação</b>	Avenida das Comunidades Portuguesas (EN 125)
<b>Categoria</b>	<b>Tipologia</b>
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Alamedas e árvores de arruamento



#### Freguesia

São Gonçalo de Lagos

### II. CIRCULAÇÃO

<b>Tipo</b>	Predominantemente rodoviária
<b>Sentidos Viários</b>	Dois sentidos
<b>Ocorrência de Passeios</b>	Dois lados
<b>Continuidades dos Passeios</b>	Contínuo
<b>Largura dos Passeios</b>	> 1,2m

### III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

<b>Coberto Arbóreo</b>	<i>Arborização</i>	Dois lados da via
	<i>Espécies predominantes</i>	<i>Celtis australis</i>
	<i>Dimensão média das copas</i>	5 - 10m
	<i>Conformação</i>	Copa natural
	<i>Dimensão do tronco (PAP médio)</i>	20 a 50 cm
	<i>Estado fitossanitário global</i>	Bom
	<i>Caldeiras</i>	Subdimensionada
	<i>Avaliação da arborização do arruamento face ao espaço canal disponível</i>	Suficiente na totalidade do troço

### IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS

<b>Pavimentos de Circulação Pedonal</b>	<i>Tipos de pavimento</i>	Cubo de Calcário
	<i>Estado de conservação</i>	Razoável
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Mal definidos (falta de contenção do pavimento no remate das caldeiras)
<b>Pavimentos de Circulação e Estacionamento Automável</b>	<i>Tipos de pavimento</i>	Betuminoso
	<i>Estado de conservação</i>	Bom

### VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

--