


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.5.11
Designação	Rotunda D. João II e canteiros associados
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Rotundas, Separadores e Canteiros



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	1 824
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	296,1
	Espécies predominantes	<i>Platanus orientalis</i> / <i>washingtonia robusta</i> / <i>Melia azederach</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	51,1
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Nerium Oleander</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	-
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	1 705,9
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	67,0
	Tipos de pavimento	Calçada irregular de basalto / Betão
	Estado de conservação	Razoável
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	Mal definidos (necessidade de lancil)
Revestimento de Solo	Área total (m2)	0,0
	Tipos de revestimento	-

Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	1 686,1
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	51,1
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	19,8

Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-

Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
---------------------------------	---------------	----------------

Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-

Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	5
-----------------------	-------------------------	---

Tubagem	<i>Diâmetros</i>	-
----------------	------------------	---

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Espaço em obras de requalificação.

As caixas de rega encontram-se em mau estado de conservação (tubagens e cabos elétricos expostos)