


# PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

## FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

### I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.5.60
Designação	Avenida Arminda Correia
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Rotundas, Separadores e Canteiros



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

### II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	3 077
-----------------	-------

### III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

<b>Coberto Arbóreo</b>	Área total (m2)	374,9
	Espécies predominantes	<i>Ceratonia siliqua</i> / <i>Cercis siliquastrum</i> / <i>Cupressus sempervirens stricta</i> / <i>Grevillea robusta</i> / <i>Koelreuteria paniculata</i> / <i>Phoenix dactylifera</i> / <i>Pinus pinea</i> / <i>Punica granatum</i> / <i>Tamarix gallica</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
<b>Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento</b>	Área total (m2)	3 077,3
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Abelia grandiflora</i> / <i>Arbutus unedo</i> / <i>Berberis thunbergii</i> 'atropurpurea' / <i>Chamaerops humilis</i> / <i>Hebe andersonii</i> / <i>Spirea cantoniensis</i> / <i>Trachycarpus fortunei</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus umbellatus</i> / <i>Felicia ameloides</i> / <i>Lantana montevidensis</i> / <i>Erigeron mucronatus</i> / <i>Mesembryanthemum roseum</i> / <i>Lavandula spica</i> / <i>Lonicera peryclymenum</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i> 'prostratus'
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Compasso de plantação adequado
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
<b>Prados e Relvados</b>	Área total (m2)	0,0
	Estado fitossanitário global	N.A.

### IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

<b>Pavimentos</b>	Área total pavimentada (m2)	0,0
	Tipos de pavimento	Cubo de calcário
	Estado de conservação	Bom

	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
<b>Revestimento de Solo</b>	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	-
<b>Estruturas Construídas</b>	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

#### V. REGA E MANUTENÇÃO

<b>Tipologias de Rega</b>	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	3 077,3
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0
<b>Consumos de Água</b>	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
<b>Origem da Água para Rega</b>	<i>Origem</i>	Sem informação
<b>Programadores e Controladores</b>	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	1
<b>Caixas de Rega</b>	<i>Quantidade (n.º)</i>	7
<b>Tubagem</b>	<i>Diâmetros</i>	Tubagem PEAD PN10 de 40mm Tubagem PEAD PN8 de 32mm /25mm

#### VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

A informação relativa ao sistema de rega (caixas, programadores e tubagens) foi retirada do projeto de rega do projeto de loteamento urbano "Porto de Mós", do ano de 2000. Esta informação poderá estar desatualizada, pois no local, aquando do levantamento de campo (ano 2021), observaram-se alterações de desenho comparativamente ao projeto original.