


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.5.61
Designação	Estrada de Porto de Mós
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Rotundas, Separadores e Canteiros



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	4 585
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	1 877,0
	Espécies predominantes	<i>Ceratonia siliqua</i> / <i>Cercis siliquastrum</i> / <i>Cupressus sempervirens stricta</i> / <i>Dracaena Draco</i> / <i>Koelreuteria paniculata</i> / <i>Phoenix dactylifera</i> / <i>Tamarix gallica</i> / <i>Trachycarpus fortunei</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	2 419,9
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Abelia grandiflora</i> / <i>Arbutus unedo</i> / <i>Berberis thunbergii</i> 'atropurpurea' / <i>Chamaerops humilis</i> / <i>Crataegus monogyna</i> / <i>Hebe andersonii</i> / <i>Punica granatum</i> / <i>Spirea cantoniensis</i> /
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus umbellatus</i> / <i>Felicia ameloides</i> / <i>Lantana montevidensis</i> / <i>Erigeron mucronatus</i> / <i>Mesembryanthemum roseum</i> / <i>Lavandula spica</i> / <i>Lonicera peryclymenum</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i> 'Prostratus'
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Compasso de plantação adequado
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	337,5
	Estado fitossanitário global	Razoável

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	1 146,8
	Tipos de pavimento	Cubo de calcário
	Estado de conservação	Bom

	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
Revestimento de Solo	<i>Área total (m2)</i>	680,8
	<i>Tipos de revestimento</i>	Casca de pinheiro / Gravelha
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Muros
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	65,9
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	3 522,0
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0
Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	0
Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	10
Tubagem	<i>Diâmetros</i>	-

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Existência de 2 contadores de água.